


# Panel para losa Azotea y Entrepiso

Hoja Técnica PL-54



## COLOCACION DE PLAFON



### NOTAS

1.- ESPESOR DE LOSA Y DIMENSIONES DE REFUERZO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL Y ESPECIFICACIONES EN DIBUJOS DE INGENIERIA.

2.- EN LOSAS CON PLAFON NO SE REQUIERE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN JUNTA ENTRE PANELES

3.- VER TIPO DE ANCLAJE, DIAMETRO, LONGITUD Y CAPACIDADES A EXTRACCION EN FICHA TECNICA DE ANCLAJES

XELLA MEXICANA, S.A. DE C.V.

Río Amacuzac #1201 Ote. ■ Col. Valle Oriente ■ San Pedro Garza García, N.L. ■ México ■ 66269

Tel. +52 (81)8399-2464 +52 (81)8399-2462 Fax +52 (81)8399-2420

[www.hebel.mx](http://www.hebel.mx)

Mayo 2020