



Panel para losa Azotea y Entrepiso

Hoja Técnica PL-58




LOSAS INCLINADAS

INCLINACION $\leq 15^\circ$





Arreglo Transversal ✓




Arreglo Longitudinal ✓

INCLINACION $> 15^\circ$



Arreglo Transversal ✓



Arreglo Longitudinal

Los paneles que tengan volados no podrán soportar muros cargadores en volado.
La longitud del volado no podrá ser mayor a $L/3$ ni mayor a 1.5 mts.

NOTAS

1.- ACOTACIONES EN MILIMETROS
2.- ESPESOR DE LOSA Y DIMENSIONES
DE REFUERZO SEGUN DISEÑO
ESTRUCTURAL Y ESPECIFICACIONES EN
DIBUJOS DE INGENIERIA.

3.- LAS LONGITUDES DE APOYO DE PANEL
SON LAS RECOMENDADAS.

XELLA MEXICANA, S.A. DE C.V.

Río Amacuzac #1201 Ote. ■ Col. Valle Oriente ■ San Pedro Garza García, N.L. ■ México ■ 66269

Tel. +52 (81)8399-2464 +52 (81)8399-2462 Fax +52 (81)8399-2420

www.hebel.mx

Mayo 2020